
A95
Heating/air conditioning system
X0018
X0023
X0022
LIN_BUS
0.35
GE
X0029
LIN+
0.35
RT
LIN_BUS
0.35
GE/BL
X0001
M61
Defroster flap motor
LIN-
0.35
BL
X0019
X0025
LIN_BUS
0.35
RT/BL
X0002
M91
Recirculated air flap motor
LIN_BUS
0.35
GN/RT
X0003
M15
Fresh air flap motor
LIN_BUS
0.35
BL/RT
X0004
M7
Footwell flap motor, front right
LIN_BUS
0.35
BL/GN
X0005
M21
Footwell flap motor, front left
LIN_BUS
0.35
GN/GE
X0006
M62
Rear stratifying air flap motor, left
LIN_BUS
0.35
SW/WS
X0007
M9
Stratification flap motor, front left
LIN_BUS
0.35
BN/GE
X0008
M20
Ventilation flap motor, outer left
LIN_BUS
0.35
GN/GN
X0009
M84
Rear compartment footwell flap motor, left
LIN_BUS
0.35
GN/GE
X0010
M18
Rear compartment footwell flap motor, right
LIN_BUS
0.35
GN/RT
X0011
M83
Ventilation flap motor, outer right
LIN_BUS
0.35
GN/SW
X0012
M60
Stratification flap motor, front right
LIN_BUS
0.35
RT
X0013
M24
Rear stratifying air flap motor, right
4-zone air conditioning
X0019
A95
Heating/air conditioning system