
double clutch transmission or automatic transmission
2
4
X1880
9
12
10
7
2
1
6
5
4
3
X10334
A72
Steering column switch cluster
1
2
3
5
X01006
EGS_UP
EGS_DOWN
3
2
1
4
X01004
15<5
0.75
RT
S_LHZ
0.35
BL
LED_LHZ
0.35
GN
31
0.75
BR
5
6
FANF_S
0.35
BR/RT
31L
0.35
BR/SW
3
4
1
2
X01001
ABF1+
0.5
GR/SW
ABF1-
0.5
GR/BR
ABF2+
0.5
GE/SW
ABF2-
0.5
GE/BR
2
1
X01071
2
1
X01072
0.35
SW
0.35
SW
0.35
SW
0.35
SW
I01033
Switch block multifunction steering wheel, right
15
31
G5
Inflator assemblies, driver's airbag
0.35
SW
0.35
SW
0.35
SW
T_SENS
0.35
SW
T_SENS
0.35
SW
LHZ+
0.75
SW/WS
LHZ-
0.75
SW/WS
I01004
Electronic steering wheel module
2
3
1
4
X01118
I01032
Switch block multifunction steering wheel, left
I01092
Rocker switch, right
I01118
Steering wheel heating with temperature sensor
S4a
Horn switch
I01091
Rocker switch, left