
X578
High-voltage charging socket
1) USA
2) Not USA
E186
Electric auxiliary heater
A192
A/C compressor (electrical)
30B
31
HV_BR
W9110.2
E186*2B
A192*2B
L1
4.0
RT
N
4.0
SW
HV+
6.0
RT
HV-
6.0
SW
A287*5B
A287*4B
A287*2B
A290
Convenience charging electronics
A287*3B
M177
Electrical machine
M184*2B
W9110.1
HV_U
50.0
OR
HV_V
50.0
OR
HV_W
50.0
OR
A190*10B
HV+
6.0
RT
HV-
6.0
BR
A190*9B
A190
Electric-machine electronics
1) High-voltage fuse F2
7) High-voltage interlock loop, signal of evaluation electronics
Z2a
Power distribution box, rear
F252
5A
Z2*4B
30B<252
0.75
GR/RT
B595*1B
B237
Gas generator, safety battery terminal for starter unit
30C
0.75
GR/VI
HV_IL
0.5
BL
X596*1B
A190*1B
A190*02B
A190*2B
I596
High-voltage safety connector
I01085
Separation point for emergency crews
X609*1V
HV+
35.0
OR
HV-
35.0
OR
A332*1B
A332*02B
A332*2B
E196
High-voltage battery unit
42) High-voltage interlock loop signal transmitter