
Z44
Front right power distribution box
F40
40A
DBL0-40
0.5
RT
X12P*1B
X12P*1A
30F
F1
5A
F2
15A
F3
15A
F4
5A
F5
10A
F6
10A
F7
10A
F8
10A
F9
10A
F10
10A
F11
10A
F12
10A
F13
10A
F14
5A
X528*1B
X528*1A
X528_1
X528_2
X528_3
X528_4
X528_5
X528_6
X528_7
X528_8
X528_9
X528_10
X528_11
X528_12
X528_13
X528_14
X528_15
X528_16
X528_17
X528_18
X528_19
X528_20
X528_21
X528_22
X528_23
X528_24
X528_25
X528_26
X528_27
X528_28
X528_29
X528_30
X528_31
X528_32
X528_33
X528_34
X528_35
X528_36
X528_37
X528_38
X528_39
X528_40